

# 殷鉴不远，引以为戒

## —— 火灾案例选编



东林寺净土苑消防办公室编

2022年1月

**编者按：**随着东林寺的不断发展，殿堂楼阁林立、规模宏阔，广大信众云集庐山，或朝礼东林大佛，或挂单修行，随之而来的火灾隐患也有所增加。为提高大众的消防安全意识，更好地维护当前良好的消防安全环境，特选编了部分火灾案例，以供大众学习，引以为戒！案例和图片均来自网络，如有冒犯，敬请谅解！

# 小灯芯闯大祸

2017年10月30日下午，内蒙古赤峰市宁城县第七批全国重点文物保护单位法轮寺东配殿发生火灾。

火灾原因为法轮寺一工作人员下班时将刚熄灭的油灯芯放入东配殿纸箱内，随即离开，9分钟后油灯芯复燃引发火灾。火灾致使50平方米的东配殿基本焚毁，仅残余墙体及基础，火灾未造成人员伤亡。

**经验教训：**严格执行明火使用管理规定，殿堂管理人员需提高消防安全意识，确实做到火灭，人才能走。



# 猫儿觅食酿大火



2011年2月7日凌晨3时许，位于福州法海路1号的法海寺突然起火，过火面积400多平方米，法堂和大雄宝殿被烧毁。经福州消防21部消防车、147名消防官兵奋力抢救，大火在一小时后被扑灭，未造成人员伤亡。



对于起火原因，寺中人员说，这里野猫很多，经常晚上跑到寺里来，可能是野猫跳上供桌，撞翻了长明灯引发火灾。

**经验教训：**木质结构殿堂一旦发生火灾，难扑救、易烧毁，故须严格落实明火管理规定，人走火灭，以防猫、鼠等小动物引起火灾。



## 殿堂消防安全须知

- 一、莲花灯、油灯、香炉等要防止倾倒，须远离经书、拜垫等可燃物；
- 二、木质供桌上需用玻璃等不燃材料阻隔，酥油灯放置在灯座上；
- 三、殿堂由专人负责看管，每日关殿前巡视一遍，做到人走火灭、电断；
- 四、定期检查电气线路，发现线路老化或绝缘层破损等，需及时更换；
- 五、如电气设备起火，千万不可浇水，否则会触电；应先关闭电源，再用干粉灭火器灭火。

# 金碧辉煌，一夜无常



2016年11月8日晚上22:30，无锡灵山梵宫廊厅发生火灾，过火面积为600平方米。

梵宫于2008年8月建成，造价约18亿，建筑面积7万多平方米。2012年，梵宫被确定为世界佛教论坛永久会址。本次失火的廊厅为拱顶结构，高18米，长度近80米。廊厅两侧的廊柱间有十二幅名为“世界佛教传法图”的巨幅油画，每幅高达12米。廊厅8米以上的部位有大量的金丝楠木木雕构件融入。

火灾原因：基本确定由电气线路老化造成。

经验教训：大跨度、大空间殿堂一旦发生火灾，难扑救，损失大。须特别加强防火巡查检查，尤其定期检查电气线路。



# 文明，不能承受之殇



当地时间2019年4月15日下午6点50分左右，“欧洲文化的象征”法国巴黎圣母院发生火灾。着火位置位于有着852年历史的圣母院顶部塔楼，大火迅速将圣母院塔楼的尖顶吞噬，尖顶如被拦腰折断一般倒下。

据多家法国媒体报道,圣母院顶楼的电线短路可能是引发火灾的原因。巴黎消防部门初步认为,这起大火很可能由意外造成。大火最早起于大教堂顶部的阁楼附近，最早起火点很可能是顶部阁楼附近的脚手架上。

**经验教训：**历史文物具有不可再生性，一旦发生火灾，损失不可估量，故防火工作重之又重！

# 半截蜡烛，半年徒刑

2019年5月7日，“全国重点文物保护单位”山西长治灵空山圣寿寺停电，晚上8时许，寺内人员弓某某将点燃的半截蜡烛粘到宿舍木桌上，晚10点左右外出，离开时并未将蜡烛熄灭，致使东面斋房着火，房架结构损毁。

沁源县检察院认为，弓某某因疏忽大意，损毁了确认为全国重点文物保护单位的灵空山圣寿寺东面斋房，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十四条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失损毁文物罪追究其刑事责任。被告人弓某某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人弓某某有期徒刑六个月，缓刑一年。

**经验教训：**提高消防安全意识和基本的法律意识，莫因疏忽大意，带来牢狱之灾！



# 艾灸不防，引火烧房

2014年3月11日深夜2点左右，广东禅城港口路一房间发生火情。徐女士回忆，当晚她在家用“艾灸”保健法进行自我保健，艾灸后没有将艾条上的烟火处理掉，致家中沙发、窗帘等物品被引燃着火并产生大量烟雾。所幸警方、消防人员及时赶到将火熄灭。

2016年2月26日晚，浙江无锡张镇家园小区一户三楼居民家中发生火灾，相关知情者称，主人急着出门没有将艾条火头给浇灭，导致死灰复燃进而发生火灾。

**经验教训：**一是严格明火使用管理规定，禁止在寮房内艾灸；二是个人使用时，建议用艾灸盒和艾柱，这样可以一次性烧完，不留隐患。



# 充电器之患

2017年9月28日，安徽天长永丰镇一户人家前一天晚上，户主把手机放在床头柜上，使用后配的充电器给手机充电。由于忙于农活，忘了拔掉充电器的插头，第二天下午，因为充电时间过长，导致劣质的充电器自燃，烧毁了床头柜，烧掉了床。



2018年7月2日，山西太原杏花岭区一小区住户家发生火灾，53岁的房主曲某外出上班，家中无人。家中手机充电器长时间插在电源板上，由于充电器电线放在褥子上面，最终导致电线发烫引燃被褥，造成火灾。



**经验教训：**充电器长时间在插座上不拔，是“空载”，同样也有电流通过。它会持续发热，从而加速器件老化，容易产生短路或者高压击穿，从而导致火灾发生。

# 冬季虽冷，取暖有道

2020年12月2日凌晨5时32分许，位于湖南株洲荷塘区戴家岭芙蓉冲小区13栋5楼发生火灾。火灾原因是该住户睡觉前忘关了客厅的小太阳取暖器，因小太阳靠近客厅沙发，从而引发火灾。

2020年11月25日21时55分左右，位于浙江杭州拱墅区半山街道田园牧歌某居民楼发生火灾。火灾原因为电热毯电气线路故障引发火灾。过火面积5平方米，烧毁床铺、柜子、墙面和杂物。

**经验教训：**1、不要把衣服盖在取暖器上烘干，也别把取暖器跟沙发等棉织物品放得太近，这样很容易引燃可燃物从而引发火灾 2、不要彻夜使用电热毯！被窝暖和了拔掉电源再睡觉。3、电热毯要放平，平铺在床单或薄垫子下使用，勿折叠，避免损坏电器元件，造成火灾。4、电热毯安全使用年限一般为6年，每年使用前要检查，发现损坏别自行拆修，找专业人士更换。



# 蚊香虽小，火患不小

2021年6月25日凌晨3时许，河南商丘柘城县远襄镇北街一武术馆发生火灾，造成18人死亡、4人重伤、12人轻伤，过火面积196.5平方米，直接经济损失2153.7万元。火灾中18名遇难人员为武术馆学员。

该起火灾是武馆老板陈某的母親使用蚊香不慎引燃周边纸箱、衣物等可燃物导致。

**经验教训：**1、点燃的蚊香要放在金属支架上，并将支架置于不燃烧的盒子里。防止蚊香因燃烧失去平衡或断裂而跌落到地毯等可燃物上。2、点燃的蚊香不要靠近蚊帐、被单、衣服等可燃物，应与家具、床铺保持一定的距离。3、在使用摇头电风扇时应注意既要防止火星被风吹散，又要防止衣物等可燃物被风吹落到蚊香上。4、用电蚊香驱蚊时，应先检查导线、插头是否完好，每次用完后，必须将插头电源拔掉。



# 寮房失防，重大伤亡



2019年9月25日晨6时43分，青海省同仁县隆务寺一僧舍发生火情。过火面积约400平方米。据核查，当晚在该僧舍过夜人员有13人，火情发生后，9人及时逃离，4人死亡。

火灾原因：未公布。

**经验教训：**寮房是消防安全重中之重的部位，应严格遵守共住消防安全规约。一是寮房严禁烟火和违规使用家用电器；二是不在床上给充电设备充电，插排需远离可燃物；三是房间整洁，不堵塞逃生通道（如右图）。



# 不守规定，损人害己

2019年3月28日晚，江西某高校一学生宿舍突然起火，现场火光冲天，好在当时屋内无人。该校保卫科人员将宿舍门撬开，用室内消火栓及时控制住火情蔓延，并迅速组织疏散学生，消防救援人员赶到后将大火扑灭。经调查，这起火灾事故是由于宿舍内使用违章电器导致。



2019年12月18日晚，浙江某高校一间宿舍起火，过火面积10平方米，消防救援人员从该楼层2个房间救出6名被困人员，所幸无人员受伤。经调查，火灾原因是由于宿舍内一劣质插线板发生故障后产生火花，引燃了周围的易燃物导致。



**经验教训：**一是不使用违规电器；二是使用合格的电子设备；三是使用电子设备时要远离可燃物。

# 遇火惊慌，生命遭殃



2008年11月14日早晨6时10分左右，上海商学院徐汇校区一学生宿舍楼发生火灾，4名女生从6楼宿舍阳台跳下逃生，当场死亡，酿成近年来最为惨烈的校园事故。

火灾原因初步判断为寝室里使用“热得快”引发电器故障并将周围可燃物引燃所致。

校方表示，出于安全考虑，学校一直严禁学生使用“热得快”等违章电器，天冷时都会对宿舍进行突击检查，尽管如此，学生中偷偷使用“热得快”的现象仍很普遍。每年学校都会收缴一些违规电器。

**经验教训：**一是共住的每个人都应遵守共住规约，莫因疏忽，害人害己；二是平时做好逃生准备，莫因惊慌，伤及性命。



# 油锅着火，拘留十日



2019年5月21日10点45分许，浙江台州市某商场一餐饮店厨房起火，明火被该单位微型站人员扑灭。

经现场勘验并调取监控录像，此次火灾为该餐厅厨师温某，对油锅进行加热过程中擅自离开灶台，导致油温过高起火，情急之下还用水进行灭火，导致火势扩大，所幸无人员伤亡。根据《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项之规定，温某被行政拘留十日。

**经验教训：**

厨房火险多，防火需常抓。



## 大寮消防安全須知

- 一、及时清理炉灶、排气扇及油烟管道，避免因油垢堆积过多而引起火灾；
- 二、炉具使用完毕，做到人离火熄、电断、气关；
- 三、使用罐装液化气时，气罐与灶具要保持1.5米以外，不准在气罐的周围堆放可燃杂物；
- 四、如厨房燃气设备起火，只能关闭灶头的阀门，切不可关闭管道总阀，否则会引起燃气管道爆炸。必须先灭火，后关阀；
- 五、如油锅起火，千万不可浇水，否则水在油锅内会炸，引起大火蔓延、人员烫伤；应立即用锅盖紧闭，使之缺氧而熄。锅盖不密时，可使用灭火毯加盖；
- 六、如电气设备起火，千万不可浇水，否则会触电；应先关闭电源，再用灭火毯或干粉灭火器灭火；
- 七、如排烟管道起火，应先关闭排风机，再用灭火器或消防水管喷射。

# 八年辛苦，毁于一旦

2017年12月10日12:39，四川省绵竹市九龙寺突发火灾。下午4时30分火势被扑灭。火灾造成大雄宝殿、祖师殿、毗卢佛塔烧毁，过火面积800余平方米。该寺在2008年“5·12”特大地震中全部损毁，2010年开始重建。

火灾原因为施工人员焊接大雄宝殿金属瓦时，焊渣掉落木质结构上引起火灾。

**经验教训：**加强施工单位管理，明确施工单位消防安全责任。特殊工种须持证上岗，林区施工须严禁烟火。



# 电动车变火车



2021年5月10日晚，四川成都成华区丛树家园小区电梯内一辆电瓶车突然起火。根据监控显示，电梯内有3名男子和1名抱着婴儿的女士，3秒内火焰瞬间吞噬电梯间，多人被烧伤。其中包括一名仅有5个月大的婴儿。患儿全身面积40%烧伤，外婆全身烧伤面积为75%。

起火原因为电动自行车内蓄电池热失控引发火灾。

**经验教训：**1、不过夜充电，充电时间不要超过8小时；2、不要在阳光暴晒下充电；3、电动车刚刚使用过，不要立即充电；4、使用超过两年后，应对电动车线路和电池性能进行检测；5、不要用改装的电池、不要混用不同品牌的充电器；6、不要在家中、楼道等密闭场所充电，也不要将电动车停放在上述密闭场所内。



# 星星之火，可以燎原

2004年3月9日15时30分，星子县桃花源景区发生一起森林火灾。军民共2600人参加灭火，经过41小时30分的扑救，于3月11日上午9时森林火灾被全部扑灭。1名武警战士在扑火中牺牲，23名战士被烧伤，另有5名救火群众受伤。此次火灾过火面积330公顷，其中林地265公顷，直接经济损失386万元。

火灾系村民钱模洋上坟燃放鞭炮引发。

最终，被告人钱模洋因失火罪被判处有期徒刑6年，钱模洋妻子因窝藏罪被判处有期徒刑6个月，钱模洋表姐因窝藏包庇罪被判处拘役6个月。

**经验教训：**净土苑内有2000多亩山林地，森林防火，人人有责！不但自己不带火种进入林区，看到不法行为，也要予以制止。另外，森林火灾扑救难度大，火场瞬息万变，故扑救森林火灾时，须听从指挥，不可擅自行动。



# 火从天降

2020年12月28日，日本一网友家发生火灾，原因是放在窗边的一面标准化妆镜（放大那一面）反射了阳光照在了沙发上所诱发的镜面聚焦型火灾。

2018年1月11日，江苏宿迁泗洪一户人家突发火灾，罪魁祸首竟是凹面镜聚光成火，点燃了窗帘。



**经验教训：**类似于凸透镜、凹透镜之类的物品，如镜子、瓶装矿泉水、水晶舍利塔、甚至不锈钢碗、洗脸盆、花瓶、玻璃球等，建议不要放在窗边等可以被阳光照晒的地方，周围也不要放可燃物品以免引起火灾！



# 千防万防，纵火难防



2013年9月28日23时50分许，新疆乌鲁木齐市水磨沟公园内的清泉寺发生火灾，大雄宝殿被烧毁。

经勘查发现，大雄宝殿附近的几个手推式灭火器的管子被割破，致使灭火器无法正常使用。同时，经消防人员初步勘查后发现，这次火灾有多处起火点。从这些细节可以认为，这起火灾人为放火的嫌疑较重。

**经验教训：**安保人员尤其监控室人员需履职尽责，发现可疑人员，及时进行盘查。同时，做好每日防火巡查，发现问题及时处理。



《法华经》云，三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。有智识者，因兹提倡净土法门，以期一切同伦，同得出此三界，登彼九莲也。

——印光法师